

## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ «Лянинское» \_\_\_\_\_

Горбунов А.Ю. 01.06.2022 г.

с. Лянино



составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем:

Сроки проведения технического обследования: 30.05.2022-01.06.22.

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование: здание котельной, теплотрассы По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

N	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения
1	котельная	С. Лянино
2	теплотрасса	С. Лянино

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения: котельная и теплотрасса 1976 года постройки предназначенные для подачи горячей воды в жилые дома и производственные помещения

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения: подключенная нагрузка составляет 1,94 Гкал/час, полная нагрузка составляет 2,08 Гкал/час, резерв мощности составляет 0,86Гкал/час

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения: составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: 30.05.2022 - 01.06.2022

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование:

МУП ЖКХ «Лянинское».

По результатам технического обследования :

здания котельной и теплотрасса МУП ЖКХ «Лянинское»

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа
1	котельная	1976	удовлетворительное	95
2	теплотрасса	1976	Удовлетвори тельное	95

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении N к Отчету;

5) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения: объекты теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации

6) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения: процент износа составляет 95%.